

Prosedyre for å redusere legionellasmitteSide 1 av
1Dokument ID:
II.MSK.ISE.HUS.9-1Godkjent dato:
04.10.2023Gyldig til:
04.10.2025Revisjon:
3.01

Medisinsk serviceklinikk\Avdeling for intern service\Husøkonom\Tekniske støttefunksjoner

HENSIKT

Forebyggende HMS-tiltak for å hindre legionellautbrudd i sykehuset

OMFANG

Gjennomspyling en gang pr uke på tappepunkter som er lite i bruk

ANSVAR

Renholdere og renholdsoperatører

OPPGAVERTappepunkter som er lite i bruk skal gjennomspyles i **fem** minutter en gang i uken.

Blandebatteriet settes til en vanlig blanding av kaldt og varmt vann, slik at rørsystemet tømmes for stillestående vann.

Renholder vil få beskjed på CleanPilot hvilken rom som dette gjelder.

Når gjennomspylingen er gjennomført legges dette inn på CleanPilot som ekstraoppgave, og blir da samtidig underskrevet digitalt.

To ganger i året skal det sendes ut forespørsel til avdelingene om hvilke tappepunkt som anses å være lite i bruk slik at tabellene kan revideres. Teknisk avdeling sender ut forespørselen i samarbeid med smittevernlege og hygienesykepleier.

Kryssreferanser <http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok10145.pdf>

Utarbeidet av: Bent Andersen	Fagansvarlig: Husøkonom SSHF	Godkjent av: Elin L. Østerberg	
--	--	--	--